



Benalu Benne DF33C11RLA Benne DF33C11RLA

Características gerais

Marca	Benalu
Subcategoria	Camião basculante
Ano de construção	1993
Cor	Prata
Doença	Usado



Especificações técnicas

Número de eixos	2
-----------------	---

Descrição

= Additional options and accessories = - Full trailer frame = More information = Brake type on axle 1: drum Suspension on axle 1: air Brake type on axle 2: drum Suspension on axle 2: air Brake type on axle rear: drum Suspension on axle rear: air Chassis: aluminium